




| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudė | Lipynės .....                                                         |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | ket.     | 650       |                       | 127.73   | (Medžiaga, kiekis)                                                    |
| Žemė        |       |          |           | 0.00                  | 127.73   | Ar yra vandens? .....                                                 |
| Sienos      |       | bet.     |           |                       |          | Ar yra dujų? .....                                                    |
| Dūgnas      |       | bet.     | 1000      | 2.09                  | 125.64   | Pastaba .....                                                         |
| Vamzčiai    | Nr. 1 | ker      | 200       | Viršus<br>Apačia 2.11 | 125.62   | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS                                  |
|             | Nr. 2 | ker      | 200       | Viršus<br>Apačia 2.11 | 125.62   |                                                                       |
|             | Nr. 3 | kur      | 150       | Viršus<br>Apačia 2.11 | 125.62   | Objekto Nr. 01-31.683....                                             |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | Sudarė <i>K. Petraitis</i> <i>P. Petraitis</i><br>(parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          | Patikrino <i>[Signature]</i><br>(parašas) (pavardė)                   |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          |                                                                       |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |          |                                                                       |