

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (86) <u>143</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kalvarijų</u> (Gatvė)		<u>91-C-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės net klp. kopijos. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		#116,19	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>H₀ - 116,24</u> y. o. aptarnavimo aikštelė
Dūgnas	bet.	2,95 x 3,35	4,80	111,39	(4) - vata slopin. moduli.
Vamzdžiai	Nr. 1	plūnas	800	Viršus 3,57 Apačia 112,62	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plūnas	800	Viršus 3,57 Apačia 112,62	
	Nr. 3	plūnas	500	Viršus 3,92 Apačia 112,27	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
Vidiniai atst.	Nr.	Firma	φ	Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>01-2-3222</u> Sudarė <u>Plum...</u> <u>M. Ma...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. J...</u> (parašas) (pavardė) 1992 m. 07. mėn. ... d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	① ②	Aust	800	Viršus Apačia	
	③	Aust	500	Viršus Apačia	
	④	V.S.	15	Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	