

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (86) <u>143</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kalvarijų</u> (Gatvė)		<u>91-C-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės net klp. kopijos. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		#116,19		
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	2,95 x 3,35	4,80	111,39	Pastabos <u>H₀ - 116,24</u> y. o. aptarnavimo aikštelė	
Vamzdžiai	Nr. 1	plūnas	800	Viršus 3,57	112,62	(4) - vuta slėgimui matuoti. Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-3342</u>	
	Nr. 2	plūnas	800	Viršus 3,57	112,62		
	Nr. 3	plūnas	500	Viršus 3,92	112,27		
	Nr. 4			Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
Vidiniai vamzdžiai	Nr. 1	Firma	φ	Viršus		Sudarė <u>Plum...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1992 m. 07. mėn. d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)	
	① ②	Aust	800	Apačia			
	③	Aust	500	Viršus			
	④	V.S.	15	Apačia			