

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>26</u>) <u>6</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kazlauskio</u> (Gatvė)		<u>91-C-B</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		121.40	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	121.40	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	1000	1.90	119.50	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	200	Viršus Apačia	1.13	120.27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>PI-51-5490</u> Sudarė <u>Petravičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Petravičius</u> (parašas) (pavardė) 1995. m. <u>04</u> ... mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	keram	200	Viršus Apačia	2.14	119.26	
	Nr. 3	keram	200	Viršus Apačia	0.96	120.44	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			