


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Šeškinės Sodų g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 126
76/33 - 0348
91-C-9
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		PVC	425			141.48
Žemė				–		
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	478			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apacia	1.76	139.72
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apacia	1.77	139.71
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apacia	1.76	139.72
	Nr.4			Viršus		
				Apacia		
	Nr.5			Viršus		
				Apacia		
	Nr.6			Viršus		
				Apacia		
	Nr.7			Viršus		
				Apacia		

Lipinės _____ nėra
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____ nėra

Ar yra dujų _____ nėra

Pastabos _____

UAB "Geo group"

Sudarė _____ V.Bilinskas
(parašas) (pavardė)

Patikrino _____
(parašas) (pavardė)

2016-01-04
(Įrenginio tyrinėjimo data)