

-6-

Vandentiekis kameros - HIDRANTO Nr. (1) 21 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Geležinio vilko 91-c-9
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

1 2 3 4 5

0,28 0,28

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		136,82	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	136,82	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B. = 136,87..
Dūgnas	bet.	3,05 x 3,00	2,74	134,08	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus 2,06 Apačia 134,76	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	ket	300	Viršus 2,06 Apačia 134,76	Objekto Nr. 01-2-4897
	Nr. 3	ket	300	Viršus 2,06 Apačia 134,76	Sudarė [Signature]
	Nr. 4	ket	300	Viršus 2,06 Apačia 134,76	Patikrino [Signature]
	Nr. 5	PE	200	Viršus 2,06 Apačia 134,76	2004 m. X. 1. mėn. 10 d.
	Nr. 6			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus Apačia	