

Buitinės nuotekos

Šulinys

Nr. (-) 238a KORTELĖ

(Komunalinė)

(Gręžinio paraišymas)

Vilnius

Šeškinės sodų g.

91-C-9


(Sienos)

(Grobis)


(Planeto numerizacija)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duotį m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynas 6		
Dangtis		Ketas	650			140.01	Ar yra vanduo?		
Žemė		Asfaltas				140.01	Ar yra dujų?		
Sienos		Bet.					Pastaba:		
Dugnas		Bet.	1500	2.53		137.48			
Varnaičiai	Nr.1	PE	200	Viršus			GEOTECHA		
				Apačia	2.38	137.63			
	Nr.2	PE	200	Viršus					
				Apačia	2.43	137.58			
	Nr.3	PVC	180	Viršus					
				Apačia	2.38	137.63			
	Nr.4			Viršus			Objekto Nr.:	Tomas Valaitis	
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	Tomas Valaitis	
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino	D. Šimaneckas 1000-487	
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			Paraišas	V.Pavardė	
				Apačia					
	Nr.8			Viršus			2013.10.03		
				Apačia			(Gręžinio tyrimo data)		