

Kolekto ri us
(Komunikacija)

Kamera
(Ingininio pavadinimas)

Nr. (28) ~~141~~ KORTELE

Vilnius
(Miestas)


(Gatvė)

2653 91-C-9
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalinis



$$X = 26430,20$$

$$Y = 28084,71$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>20 p. e. 100</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	650		14107	Ar yra vandens?
Žemė	grunt		0	14107	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	500 5200	536	13571	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia	5,36 13571
	Nr. 2	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia	5,36 13571
	Nr. 3	bet	400	Viršus Apačia	3,57 13750
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>21-311731</u> ...
					Sudarė <u>26</u> <u>26</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>26</u> <u>26</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. 16 d.
					(Ingininio tyrinėjimo data)