

(Kommandanten)

Vilnius

(b)(7)(D)

Sklendé

(*trung tâm pavadirinas*)

Kolektyvo g.

(Cont'd)

Nr. (-) 98 KORTELE


91-C-9

(*Flavobacterium moniliforme*)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketas					139.80
Žemė	Asfaltas					139.80
Sienos						
Dugnas						139.80
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	1.93	137.87
				Apačia		
	Nr.2	PE	160	Viršus	1.93	137.87
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.93	137.87
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynė _____

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Pastaba _____

Koordinatės X= 8055861.25

Y= 561801.80

GEOTECHA

Objekto Nr.:

Tomas Valaitis

Sudarė 

Patikrino _____

V.Pavardė

D. Simonskas
18RY-017

V.Pavardė

2014-01-03

(prekybos įrašymo data)