

<u>Vandentiekio</u> <u>kamera</u> (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>109</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> <u>Kalvarijų gt.</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>91-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		
Pavadinimas Medžiaga Diametras Atstumas nuo dangčio Altitudės Lipynės (Medžiaga, kiekis)		
Dengtis ketin. 0.65 123.48		Ar yra vandens?
Žemė grunt 0.00 123.48		Ar yra dujų?
Sienos bet.		Pastabos Hg = 123.50
Dūgnas bet 4.30 x 2.42 3.13 120.35		... 3. kryptis - neveikia
Vamzdžiai	Nr. 1 ketin 150 Viršus 2.78 120.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-31-2032 ... Sudarė K. Katinas Patrauskas (parašas) (pavardė) Patikrino Al. Katinas (parašas) (pavardė) 1978. m. ... 08 ... mėn. 4 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2 ketin 150 Viršus 2.78 120.70	
	Nr. 3 ketin 150 Viršus 2.78 120.70	
	Nr. 4 plien. 100 Viršus 1.40 123.08	
	Nr. 5 plien. 100 Viršus 1.40 123.08	
	Nr. 6 plien. 100 Viršus 1.40 123.08	
	Nr. 7 plien. 100 Viršus 1.40 123.08	