

ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (7) 54⁶ KORTELĖ

(Irenginio pavadinimas)




VILNIUS
(Miestas)KALVARIJŲ
(Gatvė)91-P-10
(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PROVAI (Matmens duoties m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		122.66	
Danga			0.00	122.66	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.50	2.20	120.46	
Vandens lygis	Nr. 1	KER	250	Viršus Apačia	2.33 120.33
	Nr. 2	KER	250	Viršus Apačia	2.33 120.33
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. ... 91-2-1288 ...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
2007 m. 19. mėn. 15 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)