

Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kamera
(Irenginio pavadinimas)
verkių
(Gatvė)



Nr. (26) 132^a **KORTELE**
2752 91-0-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		130,09	
Žemė		asfalt.		0,00	130,09	Ar yra vandens? yra 0,20
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1720 x 2060	3,00	127,09	Pastabos Kamera patikrinta ... 1990.05.23. ...
Vamzčiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus Apačia 2,75	127,34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia 2,75	127,34	
	Nr. 3	bet.	150	Viršus Apačia 2,75	127,34	Objekto Nr. 2.3.1.142.5...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Antanas Grybas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinė <u>Alvydas Štarnovskis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	33		Viršus Apačia		1977 m. X. mėn. 2 d. (Irenginio tyrinėjimo data)