

2755

91-D-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

82-212

Город


Vilnius

Улица


Vernis

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50


+600



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
128.25	129.92	123.88	123.92	123.93

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 9Наличие воды 1.90 мНаличие газа нетГод строительства 1962

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
600	асб.бет.	600	асб.бет.	300	асб.бет.	300	асб.бет.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3590

Инв. №

Гл. геодезист

Jusolis

Рук. группы

Zangar

Исполнитель

Mikulin

Дата

Чертил

Mikulin

Проверил

Mikulin