

<u>Sąveidimė</u> (Komunikacija)		kamos		Nr. (I) <u>191</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Turistų</u> (Gatvė)		<u>91-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys dugli m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		A-146.24	
Žemė				D.D	146.24	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2.40 x 4.30	2.10	144.14	Pastabos B- 146.30
Vamzdžiai	Nr. 1	lit	400	Viršus 1.30 Apačia	144.94	
	Nr. 2	lit	400	Viršus 1.30 Apačia	144.94	
	Nr. 3	lit	400	Viršus 1.30 Apačia	144.94	
	Nr. 4	lit	400	Viršus 1.30 Apačia	144.94	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>21.3/5.329..</u>		
Sudarė	<u>[Signature]</u>	Sikys
	(parašas) (pavardė)	
Patikrino	<u>[Signature]</u>	
	(parašas) (pavardė)	
1982 m. ... 12 ... mėn. ... d.		
(Inžinerinio tyrinėjimo data)		