

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.178a

Vilnius
(Miestas)


Kalvarijų
(gatvė)

91-D-14 (76/33-0373)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



6065318.32
583034.83

178a

↑

Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8		
Dangtis		KET	650	—		128.31	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			128.31	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	3.92		124.39	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ker.	150	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	4.10	124.21			
	Nr.2	ker.	150	Viršus			neatsidaro		
				Apačia	4.10	124.21			
	Nr.3	ket.	100	Viršus					
				Apačia	4.10	124.21			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Dilba (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m.05 mėn.04 (Irengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					