

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.84

Vilnius
(Miestas)


Kalvarijų
(gatvė)

91-D-14 (76/33-0373)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



84
1
3
2
6065428.49
583029.95



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 8		
Dangtis		KET	650	—		128.48	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			128.48	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	3.25		125.23	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ker.	200	Viršus			Aukščių sistema: LAS07 užterštas		
				Apačia	3.55	124.93			
	Nr.2	ker.	150	Viršus					
				Apačia	3.55	124.93			
	Nr.3	ker.	200	Viršus					
				Apačia	2.75	125.73			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M. Dilba (parašas) (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m.05 mėn.04 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					