

<u>radioelektronika</u> (Komunikacija) <u>vilniu</u> (Miestas)		kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>veiklus</u> (Gatvė)		Nr. () <u>154</u> KORTELE <u>91-0-2</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis				LKS K 26817.70 y 29294.30 <u>6066076.60</u> <u>582953.56</u>		
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		119.98	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2.50 2.200	2.44	117.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	rel	150	Viršus 197	118.01	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-1-	100	Viršus 197	118.01	
	Nr. 3	-1-	150	Viršus 197	118.01	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
Objekto Nr. <u>91-0-2</u>...						Sudarė <u>Antanas Kulpauskas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>EC</u>						(parašas) (pavardė)
1987. m. ... 24 ... mėn. ... d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)