

<u>Fekalinė</u> (Kommunikacija)	<u>Kanal. šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(179)</u>	<u>167</u> KORTELE
<u>Nilūnis</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>91-D-4 2436</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>8. metal.</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>0.65</u>		<u>130.62</u>	
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.0</u>	<u>130.62</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.0</u>	<u>3.16</u>	<u>127.46</u>	Pastabos <u>Patikrinta</u> <u>2004.03.22</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.31</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.31.2004.</u> Sudarė <u>KP, P. P. P.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. P. P.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>81</u> . m. <u>0.9</u> ... mėn. <u>10</u> . d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia <u>3.31</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	