

KF kanalizacijos šulinio

Nr. (92) 22 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

2718 91-D-5

VILNIUS

KALVARIJU

76/33-0331

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudas      | Lipynės .....<br>(Medžiaga, kiekis)              |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | ket.     | 650       |                      | 117.76         | Ar yra vandens? .....                            |
| Žemė        |       |          |           |                      |                | Ar yra dujų? .....                               |
| Sienos      |       | bet.     |           |                      |                | Pastabos .....                                   |
| Dūgnas      |       | bet.     | 1.00      | 4.14                 | 113.62         | .....                                            |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | ker.     | d 150     | Viršus<br>Apačia     | 4.73<br>113.63 | - UAB „JT“                                       |
|             | Nr. 2 | ker.     | d 150     | Viršus<br>Apačia     | 4.17<br>113.59 |                                                  |
|             | Nr. 3 | met.     | d 150     | Viršus<br>Apačia     | 1.85<br>115.97 | Objekto Nr. 01-35021/k.                          |
|             | Nr. 4 | met.     | d 100     | Viršus<br>Apačia     | 1.91<br>115.85 | Sudarė <i>R. Daciūnas</i><br>(parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                | Patikrino (parašas) (pavardė)                    |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                | 2002 m. .... mėn. .... d.                        |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                | (Inginio tyrinėjimo data)                        |