

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 111a

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)




2 valgy
(gatvė)

76/33-0331
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys



Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 18 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			119.07	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		119.07	Ar yra dujų?
Sienos		bet					Pastabos
Dugnas		bet	1500	4.71		114.38	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	300	Viršus			 LICENCIJOS NR.159TK-666 Objektas:
				Apačia	4.93	114.14	
	Nr. 2	pvc	300	Viršus			
				Apačia	4.93	114.14	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
				Viršus			Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			Patikrino D. Girdeuskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			2005.10.06 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			