

Vandens tiekimas kameros Nr. () *117* KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Kilumų *Drežininkio* *91-D-6*
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		119.94	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.		2.35		
Vamzčiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 182 Apačia 118.12	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-D-6 Sudarė <i>Antanas Kildienas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas Kildienas</i> (parašas) (pavardė) 1987 m. 27. mėn. 27 d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	-	150	Viršus 182 Apačia 118.12	
	Nr. 3	-	150	Viršus 182 Apačia 118.12	
	Nr. 4	-	150	Viršus 182 Apačia 118.17	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	