

Vandens tiekimas kameros Nr. () *117* KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Kilumų *Drežininkio* *91-0-6*
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

5 MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	ket.	650		119.94	Ar yra vandens?	
Žemė					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dūgnas	bet.		2.35			
Vamzčiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 182 Apačia	118.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-	150	Viršus 182 Apačia	118.12	
	Nr. 3	-	150	Viršus 182 Apačia	118.12	Objekto Nr. <i>91-0-6</i>
	Nr. 4	-	150	Viršus 182 Apačia	118.17	Sudarė <i>Antanas Kildušas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>Antanas Kildušas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1987 m. <i>27</i> mėn. <i>27</i> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)