

Vandentiekis

kamera

Nr. (38) 44^a KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Verkių

2728 91-0-7

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 ir kopėčių (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650		125,64	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt.		0,00	125,64	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1820 x 2200	3,56	122,08		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	3,00		
	Nr. 2	bet.	150	Viršus		Objekto Nr. 01-3/16/11....	
				Apačia	3,00		
	Nr. 3	bet.	100	Viršus		Sudarė	
				Apačia	2,75		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		1977 m. ... X ... mėn. 31 d.	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7	315		Viršus			
				Apačia			