

91-D-8

144A ITI Nr. 91

<u>Fekelė</u> (Komunikacija)		<u>Julijus</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (14) <u>2266</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Limūnų</u> (Gatvė)		<u>1729</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	0.61		124.21	
Žemė		grunt		0.00	124.21	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dūgnas		beton	1.00	201	124.20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	100	Viršus Apačia	186 124.35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia	216 124.05	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. ... 91-31/1000 ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>(parašas)</u> (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>(parašas)</u> (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1979. m. ... 12. ... mėn. 20.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)