

91-D-8

181

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>215a</u> KORTELE	
<u>vilnis</u> (Miestas)		<u>žirnių</u> (Gatvė)		<u>2729</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kapėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>kitas</u>	<u>0.65</u>		<u>129.92</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>129.92</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>beton</u>				Pastaba
Dugnas		<u>beton</u>	<u>260x187</u>	<u>2.76</u>	<u>127.16</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kitas</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 237</u>	<u>127.55</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-511900</u> Sudarė <u>Kas</u> <u>Petrovskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Sluok</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 2	<u>kit</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 237</u>	<u>127.55</u>	
	Nr. 3	<u>kitas</u>	<u>50</u>	<u>Viršus 237</u>	<u>127.55</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u>		
	Nr. 5			<u>Viršus</u>		
	Nr. 6			<u>Viršus</u>		
	Nr. 7			<u>Viršus</u>		
						197.3 m. ... <u>XII</u> ... mėn. <u>6</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)