

91-D-8


181

ITI Nr. 91


<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija) <u>vilnis</u> (Miestas)	<u>kamera</u> (Irenginio pavadinimas) <u>žirnių</u> (Gatvė)	Nr. (<u>6</u>) <u>215a</u> KORTELE <u>2729</u> (Planšeto nomenklatura)
---	--	---

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti: m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kitas	0.65		129.92	Ar yra vandens?
Žemė	grunt		0.00	129.92	Ar yra dujų?
Sienos	beton				Pastaba
Dugnas	beton	260/1187	2.76	127.16	
Vamzdžiai	Nr. 1	kitas	200	Viršus 237 Apačia 127.55	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-511900</u>
	Nr. 2	kit	200	Viršus 237 Apačia 127.55	
	Nr. 3	kitas	50	Viršus 237 Apačia 127.55	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	294		Viršus Apačia	
					Sudarė <u>Kas</u> (parašas) <u>Petrovskis</u> (pavardė) Patikrino <u>Sluvis</u> (parašas) (pavardė)
					197.3 m...XII....mėn...d.d. (Irenginio tyrinėjimo data)