

91-D-8 7

198 ITI Nr. 91

<u>Naujautriškio</u> <u>komoro</u> (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas) <u>N. Laimis</u> <u>Žirmūnys</u> (Miestas) (Gatvė)	Nr. (16) <u>227^e</u> KORTELE <u>2429</u> (Planšeto nomenklatūra)
--	--

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopėvis</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>betonas</u>	<u>0.65</u>		<u>129.44</u>	
Žemė	<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>129.44</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>beton.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>beton.</u>	<u>3.0 x 2.40</u>	<u>2.86</u>	<u>126.58</u>	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.29</u> Apačia <u>127.15</u>	<u>127.15</u>
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.29</u> Apačia <u>127.15</u>	<u>127.15</u>
	Nr. 3	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.29</u> Apačia <u>127.15</u>	<u>127.15</u>
	Nr. 4	<u>beton.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.29</u> Apačia <u>127.15</u>	<u>127.15</u>
	Nr. 5	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.29</u> Apačia <u>127.15</u>	<u>127.15</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<u>297</u>		Viršus Apačia	

Objekto Nr. 41-3/1980...

Sudarė RPK, Petruškevič
(parašas) (pavardė)

Patikrino Sluys
(parašas) (pavardė)

1978 m. ... K.11 ... mėn. 12.11
(Inžinierio tyrinėjimo data)