



Fekalinė kanalizacijos šulinio Nr. (111) 156 KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Milašiaus 92-B-11
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		115,58	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	115,58	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 223	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>011-30629/3</u> Sudarė <u>J. Jankauskas</u> <u>V. Jonaitis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>SK</u> <u>Koryzev</u> (parašas) (pavardė) 197.. m..... mėn.... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 235	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	