

284

82-13-11 KŪPI-67


Sanalizacija Nr. (9) 104		KORTELE 2822
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1966	Vilnius, Laisvės g.	Mok. - intern.
(įrenginio pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)

Šulinio pūviai: M 1:
(išmatavimai duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės <u>1</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	špiž.			125.77	Ar yra vandens? <u>-</u>
Žemė					Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos	bet.				
Dugnas	bet	1.0			
Vamzdžiai	Nr. 1	špiž.	100	Viršus	
				Apačia	1.27 124.50
	Nr. 2	uoloc.	200	Viršus	
				Apačia	1.52 124.25
	Nr. 3	špiž.	100	Viršus	
				Apačia	1.24 124.53
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

KOMUNALINIO ŪKIO
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas: 2200

Sudarė Štubas

Patikrino 1

1966 m. X mėn. 25 d.
(kortelės sudarymo data)