

Vandentiekis
(komunikacija)

kamera
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 92

KORTELE




Vilnius
(miestas)

Milašiaus g.
(gatvė)

92-B-13
(planšetų nomenklatura)

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės Kopėčios (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	650			110.03	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		g./b.					Pastabos		
Dugnas		bet	3.00 2.15	4.13		105.90			
Vamzdžiai	1	Ketus	300	Viršus Apačia	3.70	106.33		J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075	
	2	Ketus	300	Viršus Apačia	3.70	106.33			
	3	Ketus	100	Viršus Apačia	3.81	106.22			
	4	Ketus	100	Viršus Apačia	3.81	106.22	Objektas:		
	5	PE	110	Viršus Apačia	2.37	107.66	Sudarė	G. Lelekauskas (v. pavardė)	(parašas)
				Viršus Apačia				Patikrino	J.Šalkauskas (v. pavardė)
				Viršus Apačia			2012 10 (įrenginio tyrinėjimo data)		