

4

ITI Nr. 91^d

<u>Ф. канализация</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>18</u>) <u>2</u> KORTELE	
<u>Виленис</u> (Miestas)		<u>Лузгевод</u> (Gatvė)		<u>92-B-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis	ket.	650		110.90		
Žemė			0.00	110.90	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	1000	1.65	109.25	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kep.	150	Viršus Apačia 1.77	109.13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3721</u> Sudarė <u>Rimantas Bockas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. XI mėn. 29 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Kep.	150	Viršus Apačia 1.77	109.13	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		