

9

ITI Nr. 91^d

Ф. КАНАЛИЗАЦИЯŠulinio
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 ВильнюсЛузгаикот
 (Miestas) (Gatvė)
 Nr. (13) 55 KORTELE
 92-B-14
 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti, m)
 (0.0)
 (0.51)
 1-2 3
 2 3 1

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
 9.85
 3.15
 5.79
 3MG

Pavadinimas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		113.34	Ar yra vandens?	
Žemė			0.00	113.34	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnas	bet.	1000	1.52	111.82		
Vazdžiai	Nr. 1	kep.	150	Viršus Apačia 1.64	111.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/3221... Sudarė [Pav. D. Bočkovas] (parašas) (pavardė) Patikrino [M. M.] (parašas) (pavardė) 1987 m. XI. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kep.	150	Viršus Apačia 1.66	111.68	
	Nr. 3	lyg.	100	Viršus Apačia 1.55	111.79	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		