

11 egz 2

Vandentiekio kameros Nr. () 3 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius Milašiaus 92-B-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		120,91	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.		2,92	117,94	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	300	Viršus 2,14 Apačia 118,77	
	Nr. 2	ket	300	Viršus 2,14 Apačia 118,77	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,16 Apačia 118,75	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-30.620/1

Sudarė V. Janušis (parašas) (pavardė)

Patikrino E. Kazyryna (parašas) (pavardė)

1975. m. ... 25 ... mėn. 23 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)