

141

ITI Nr. 91


Фек. канализация (каниро)
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
ВУЛЬНУО САНКТУО
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (8) 287 KORTELE
2823 92-B-16
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyr.	650		129.66	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	129.66	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros dat.: 20.VI.82.
Dugnas		bet.	1000	3.80	125.86	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	3.97 125.69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.3/228P.....
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	3.99 125.67	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
						Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
						1971. m. VII..... mėn. 7. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)