


F. Kanalizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)
Karcivilių
(Gatvė)


Nr. (6) 52 KORTELĖ
92-c-10
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)




Vertikalusis

Horizontalusis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>met 16 lip</u> (medžiaga, kleja)
Dangtis	ket.	650		<u>118,81</u>	
Žeme					Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				Ar yra dujų? —
Dugnas	bet.	<u>1500</u>	<u>3,80</u>	<u>115,01</u>	Pastabos: —
Vamzdynai	Nr.1	PVC	400	Viršus	
				Apačia	<u>3,75</u> <u>115,06</u>
	Nr.2	PVC	400	Viršus	
				Apačia	<u>3,76</u> <u>115,05</u>
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					P.KLIMANSKO I.I.
					Objekto Nr. <u>20-656</u>
					Sudare <u>P. Klimanskas</u> (parašas) P.KLIMANSKAS (pavarde)
					Patikrino <u>P. Klimanskas</u> (parašas) P.KLIMANSKAS (pavarde)
					<u>2005 01 29</u> (Įrengimo tyrinėjimo data)