

Vandentiekio kameros Nr. (1) 189 **KORTELE**

(Komunikacija) (Įrenginio pavaždinimas)

Vilnius Žirmūnų 92-C-14

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavaždinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>met. kopėčios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		A/12,29	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	12,29	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba B/12,26
Dūgnas		bet.	2.10x2.10	3.08	119,25	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2,20 Apačia	120,09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/6054</u>
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 2,20 Apačia	120,09	
	Nr. 3	ket.	65	Viršus 2,20 Apačia	120,09	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė						Patikrino
						1975 m. mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)