


211a



ITI Nr. 91

<u>Fekalinė</u>	<u>kanal.</u>	Nr. (<u>3</u>) <u>52a</u>	KORTELE
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>	<u>Lirkūnu</u>	<u>2769 92-C-15</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin	0.65		121.12	
Žemė		gr.		0.00	121.12	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	1.30	119.82	Pantabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus Apačia 1.32	119.80	
	Nr. 2	keram	200	Viršus Apačia 1.37	119.75	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>91-3/2980</u>
						Sudarė <u>KPėm. Petrovskas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>92</u> m. <u>12</u> mėn. <u>21</u> d.
						(Inginio tyrinėjimo data)