



9

191 ITI Nr. 91

<u>F. Kanalizacija</u>		<u>Šulinys</u>		Nr. (9) <u>31</u> KORTELE		
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)				
<u>Vilnius</u>		<u>Obuchovo</u>		<u>2738</u> 92-C-2		
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ret.	650		117,94	
Žemė				0,00	117,94	Ar yra vandens? ...
Sienos		Bet.				Ar yra dujų? ...
Dūgnas		Bet.	1.00	1,15	116,79	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	100	Viršus Apačia	1,10 116,84	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2582</u> Sudarė <u>Bomblauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stulys</u> (parašas) (pavardė) 1983 m. ... <u>09</u> ... mėn. <u>2</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ret.	200	Viršus Apačia	1,25 116,69	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		