


<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (1) 243		KORTELIS	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		92-C-9		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Kareiviy</u>		PRIRIŠIA		PREŽINYS	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PROVAIAI (Matavimai)				PRIRIŠIA PREŽINYS			

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	
Dangtis		ket.			119,93	(Medžiaga, kiekis)	
Zemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	315	1,10	118,83	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
			Apačia	1,35	118,58		
	Nr. 2	plast	150	Viršus			
			Apačia	1,35	118,58		
	Nr. 3			Viršus			Objekto Nr. 92-31-9147...
				Apačia			Sudarė <u>Antanas Cirklys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)		
Nr. 5			Viršus				
			Apačia		1985 m. ... 12 ... mėn. 10 d.		
Nr. 6			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)		
			Apačia				