

Vandentiekio

kamos

Nr. () 23/ KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Hermenčinės pl.

92-D-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		120.06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	120.06	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.67 x 1.92	2.57	117.49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.33 Apačia 117.73	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.33 Apačia 117.73	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 92-D-2568
					Sudarė P. Grybas (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1997. m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)