

KF

Šulinio

Nr. (1) 135 KORTELS

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Valakampiu

92 - D - 5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimai) m

PRIRĖIA BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		109,38	(Medžiaga, kiekis)
Zemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1,88	107,50	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	100	Viršus Apačia	1,75 107,63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plast.	150	Viršus Apačia	1,92 107,46	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr.
						Sudarė <i>glin</i> <i>4. Sakaus</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>(parašas)</i> (pavardė)
						1995 m. ... 11 ... mėn. 18 d. (Inginio tyrinėjimo data)