

133

ITI Nr. 91

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Irenginio pavadinimas)

Zirgo

(Gatvė)

Nr. (2) ~~226~~ KORTELĖ


2819 92-0-6

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>13</i>
Dangtis	<i>Špyž</i>	0,65		121,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	121,26	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet.</i>	2,00	2,62	118,64	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl.</i>	150	Viršus 227 Apačia 118,99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-312.664...
	Nr. 2	<i>pl.</i>	100	Viršus 227 Apačia 118,99	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>S. Boni - Bomblauskis</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Adomas</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. <i>9</i> mėn. 5 d. (Irenginio tyrinėjimo data)