

140

ITI Nr. 91

VandentiekiskameraNr. (5) 265^a KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

VilniusŽirgo2827 92-D-6

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės-2... <u>Kopė-100</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>120,53</u>	
Žemė			<u>0,0</u>	<u>120,53</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>200,195</u>	<u>3,12</u>	<u>117,41</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,80</u> <u>Apačia 117,73</u>	
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,80</u> <u>Apačia 117,73</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	<u>bet.</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,80</u> <u>Apačia 117,73</u>	Objekto Nr. <u>21-3/26664</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Sudarė <u>Sant-Bandla</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Patikrino <u>Alkaj</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	1972 m. <u>9.10.1972</u> mėn. 5 d.
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	(Irenginio tyrinėjimo data)