

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>14.</u>) <u>183</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žiugo</u> (Gatvė)		<u>92-D-4</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		126,63	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba: u.c. r. a. dangčio
Dūgnas		bet.	1,5	3,02	123,61	
Vamzdžiai	Nr. 1	kor	300	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	3,34	
	Nr. 2	kor	300	Viršus		Objekto Nr. 91-34592
				Apačia	3,35	
	Nr. 3	kor	100	Viršus		Sudarė <u>Sud. Patara</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	3,26	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>Patara</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
Nr. 5			Viršus		19... m. mėn. 06 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			