



KF **Šuliny** Nr. (31) 244 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius **Žirgo** **92-D-7**
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

VERTIKALINIS


HORIZONTALINIS


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	650		128,34	Ar yra vandens?	
Žemė	////				Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos nėra	
Dugnas	bet	1,0	3,95	124,39	 1. kv. 95.01.30. 1.5 01-3/5918	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	300	Viršus 4,11	124,23	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/2.192... Sudarė <u>Šulio</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Šulio</u> (parašas) (pavardė) 199.3 m. 10. mėn. 06. d. (Irenginio tyrimėjimo data)
	Nr. 2	ker.	300	Viršus 4,15	124,19	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		