


7

<u>KF</u> (Komunikacija) Vilnius (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) Saulėtekio al. (Gatvė)	<u>KORTELE</u> Nr. 123 <u>77/33 - 0323</u> <u>92-D-8</u> (Planšetės moneklatūra)
---	--	---


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	11
Dangtis		Ket	700			131.47	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-				
Sienos		Bet.					Ar yra vandens?	nėra
Dugnas		Bet.	1500	3.44		128.03	Ar yra dujų	nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Pastabos	
				Apačia	3.49	127.98		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3.51	127.96		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	V.Bilinskas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				(parašas)
	Nr.7			Viršus			2015-09-16	
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	