

-19-

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Sauliškio olėja</u> (Gatvė)		Nr. (<u>V-1</u>) <u>53</u> KORTELE <u>92-D-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoli m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis 					
Horizontalinis 					
Pavadinimas		Medžiaga		Diametras	
Dengtis		ket.		650	
Žemė		bet.		3,10	
Sienos		bet.		127,53	
Dūgnas		bet.		128,40	
Vamzdžiai		Nr. 1		ket. 200	
Vamzdžiai		Nr. 2		ket. 200	
Vamzdžiai		Nr. 3		Viršus 2,23	
Vamzdžiai		Nr. 4		Apačia 2,23	
Vamzdžiai		Nr. 5		Viršus 2,23	
Vamzdžiai		Nr. 6		Apačia 2,23	
Vamzdžiai		Nr. 7		Viršus 2,23	
Vamzdžiai		Nr. 8		Apačia 2,23	
Lipynės met. 2.1.1. (Medžiaga, kiekis)					
Ar yra vandens?					
Ar yra dujų?					
Pastabos					
P.Klimansko I.I.					
Objekto Nr. 20-1217.....					
Sudarė <u>Phimiga Klimanskas</u> (parašas) (pavardė)					
Patikrino <u>Phimiga Klimanskas</u> (parašas) (pavardė)					
2010 m. 08 mėn. 18 d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					