


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys(Riebalų atskirtuvas)
(Irenginio pavadinimas)
Saulėtekio al.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 65A
77/33 - 0322
92-D-8
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	
Dangtis		Ket.	600			131.35	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-			Ar yra vandens? yra	
Sienos		Bet.					Ar yra dujų nėra	
Dugnas		Bet.	1320	1.59		129.76	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia	1.24	130.11		
	Nr.2	PVC	110	Viršus			Sudarė	V. Bilinskas
				Apačia	1.17	130.18		(parašas) (pavardė)
	Nr.3			Viršus			Patikrino	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.4			Viršus			2015-09-16	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				