

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.114


Vilnius
(Miestas)

Nemenčinės pl.
(gatvė)


93-A-9 (77/33-0263)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)


Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	700	—	123,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—		123,26	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—		Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	2000*2050	2,64	120,62	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr.1	ket	150	Viršus 2,04 121,22	Objektas: Sudarė R. Aleksonis (parašas) (pavardė)
				Apacia	
	Nr.2	ket	65	Viršus 2,06 121,20	
				Apacia	
	Nr.3	ket	150	Viršus 2,04 121,22	
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	
	Nr.7			Viršus	
				Apacia	

2018-05-21

(Irengimo tyrinėjimo data)