



- 4 -

<u>Vand</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Kemencinis pl.</u> (Gatvė)	Nr. (1) 59 KORTELE <u>93-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	--

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>med. kotelis</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		123,80	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	$\times 3000$	2,31	121,49	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 200	Viršus 1,87 Apačia 121,93		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-9087</u> ...
	Nr. 2	ket 200	Viršus 1,87 Apačia 121,93		
	Nr. 3	ket 150	Viršus 1,87 Apačia 121,93		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 1997. m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)